|   |             | Паспорт и инструкци | я по подключению и эксплуатации |
|---|-------------|---------------------|---------------------------------|
| Сертификат ГОСТ Р N POCC RU.ME83.BOO374 |             |                     |                                 |
| Дата продажи: ""                        | 20г.        |                     | iron Logic                      |
| Продавец:                               | <del></del> |                     | Считыватель                     |
| www.ironlogic.ru                        |             |                     | MATRIX-IV                       |
| пс.041                                  | iron Logic  |                     | (мод. RF)                       |

# 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Рабочая частота:                                | 433,92 МГц                             |
|---|--|
| Работа с брелками:                              |  |
| Дальность чтения радиобрелков (тип IL-100) на в |  |
|   | (в зависимости от условий приёма)      |
| Выходные интерфейсы:                            | Dallas TM, Wiegand 26, RS-485          |
| Разъём для подключения внешней антенны:         | SMA-F                                  |
| Удалённость считывателя от контроллера:         |  |
|   | в режиме Wiegand не более 100м         |
| Удалённость считывателя от компьютера по RS 4   | 85:не более 1200м                      |
| (рекоме   | ендуем использовать конвертер "Z-397") |
| Напряжение питания:                             | 12 ÷ 24В постоянного тока              |
| Потребляемый ток:                               | 100мА при 12Е                          |
| Индикация режимов работы:                       | звуковая, световая                     |
| Размер:   | 125х75х22мм                            |
| Материал корпуса:                               | пластик                                |
| Macca:  |  |

# 2. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Считыватель монтируется на плоской поверхности в закрытом от прямых солнечных лучей и осадков месте. **Для монтажа считывателя выполните следующие операции:** 

- 1. Разметьте и просверлите отверстия для крепления под размер отверстий считывателя (рис.1).
- 2. Подсоедините провода в соответствии со схемой. В местах соединения провода заизолируйте.
- 3. Подайте питание и проверьте работоспособность считывателя нажатием кнопки на радиобрелке.
- 4. Установите считыватель и закрепите его.

Для обеспечения указанной в характеристиках удалённости установки считывателя необходимо использовать кабель с витой парой (например UTP CAT5e):

- При подключении по Dallas TM один провод витой пары подключается на GND, второй на DATA 0.
- При подключении по Wiegand 26 первая витая пара подключается между GND и DATA 0, вторая витая пара между GND и DATA 1.
- При подключении по RS485 один провод витой пары подключается на A, второй на B.



Мастер брелок, идущий в комплекте со считывателем, служит для регулировки чувствительности радиоканала и для сброса считывателя на заводские настройки. Код мастер-брелка не выдаётся ни по одному каналу.

**Регулировка чувствительности радиоканала:**Нажатие кнопку мастер-брелка увеличивает чувствительность, нажатие на кнопку уменьшает. При каждом нажатии на кнопки считыватель издаёт короткий звуковой сигнал, при достижении пределов регулировки издаётся двойной звуковой сигнал.

#### Сброс на заводские настройки осуществляется:

- с помощью Мастер-брелка (одновременным нажатием 2-х кнопок)
- с помощью замыкания проводов DATA 0 Канала 1 (коричневый) и DATA 0 Канала 2 (зелёный) и последующего включения питания.

После сброса на заводские настройки считыватель 15 секунд будет ожидать назначения нового Мастербрелка, при этом будет мигать красным светом индикатор состояния и раздаваться звуковые сигналы. Для назначения необходимо нажать любую кнопку на Мастер-брелке. В качестве Мастер-брелка могу быть использованы только брелки IL-100.

Если мастер-брелок не назначен, считыватель переходит в нормальный режим работы, при этом устанавливается максимальная чувствительность.

Таблица 1. Назначение проводов кабеля №1.

| Цвет провода | Подключение Wiegand | Подключение Dallas TM |  |
|--------------|---------------------|-----------------------|--|
| Красный      | от 12 до 24B ±5%    |                       |  |
| Черный       | Общий               |                       |  |
| Коричневый   | Канал 1 DATA 0      | Канал 1 Dallas TM     |  |
| Белый        | Канал 1 DATA 1      | Общий                 |  |
| Зеленый      | Канал 2 DATA 0      | Канал 2 Dallas TM     |  |
| Оранжевый    | Канал 2 DATA 1      | Общий                 |  |
| Синий        | RS485 A             |                       |  |
| Желтый       | RS485 B             |                       |  |




Рис. 2 Подключение и выбор протокола передачи.




Рис.4 Схема подключения по RS-485.

# 3. РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ

Считыватель имеет два канала выдачи кода брелков. Для каждого канала считывателя может быть настроена любая комбинация следующих опций выдачи кода:

- Тип принимаемых брелков: все/только IronLogic (АнтиКлон)/только не IronLogic.
- Принимаемые кнопки брелков: любая комбинация кнопок (например 1 и 4, только 2 и т.д).
- Передача кода кнопки вместе с кодом брелка: вкл/выкл.


Настройка опций выдачи кода осуществляется с помощью программы-конфигуратора (MIVRFConfig на сайте www.ironlogic.ru) по интерфейсу RS485 через конвертер Z397 USB/RS485/422. Также с помощью конфигуратора можно отключить выдачу звуковых сигналов.

При заводских настройках включены следующие опции выдачи кода:

Канал 1: **Только брелки IronLogic**, все кнопки, код кнопки передаётся вместе с кодом брелка.

Канал 2: Все брелки, все кнопки, код кнопки передаётся вместе с кодом брелка.

При подключении считывателя к ПК по RS 485 через конвертор **2397 USB/RS485/422** из считывателя в ПК передаётся тип принятого брелка (IRONLOGIC / UNKNOWN /CAME) и код брелка в формате Wiegand26. Настройки параметров связи последовательного порта: скорость 9600, бит - 8, чётность – нет, стоповые биты -1, управление потоком – нет.






Рис.3

Двойной звуковой сигнал – принят любой другой брелок.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Считыватель **Matrix-IV (мод. RF)** предназначен для применения в системах контроля управления доступом (СКУД) и позволяет считывать номера радиобренков на частоте 433 МГц и передавать считанный код в контроллер по протоколам iButton. Wiedand 26 или по интерфейсу RS-485.

#### Особенности считывателя:

- Считывание кодов радиобрелков работающих в стандарте Keeloq и Came на частоте 433 МГц.
- Возможность регулировки чувствительности приёмника позволяет настраивать дальность приёма радиобредков.
- Технология "АнтиКлон" не позволяет дублировать радиобрелки (работает только с радиобрелками IL-100).
- Два раздельных настраиваемых канала выдачи кода радиобрелка позволяет гибко настраивать конфигурацию системы. Например подключить один считыватель к двум контроллерам, назначать разные кнопки радиобрелков на вход и выход и т.д.
- Наличие разъёма для подключения внешней антенны позволяет значительно увеличить дальность приёма радиобрелков.
- Корпус изделия обладает влагозащищенными характеристиками.
- Интерфейс RS-485 позволяет подключить считыватель к компьютеру на большом расстоянии (до 1200 м).
  При этом возможно как получение кодов радиобрелков, так и настройка параметров считывателя.
- У каждого считывателя свой серийный номер, который необходим при обновлении "FirmWare" изделия пользователем.

# 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды: то-30С до +50С Относительная влажность воздуха: не более 90% Считыватель предназначен для эксплуатации в условиях отсутствия: атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и конденсации влаги.

# 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель "MATRIX-IV (мод. RF)" ... 1 шт. Радиобрелок (Мастер) тип IL-100 ... 1 шт. Инструкция по эксплуатации ... 1 шт. Шуруп 3х30... 2 шт. Дюбель ... 2 шт. Упаковка ... 1 шт.

# 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи или 24 месяца от даты выпуска. Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- нарушение настоящей Инструкции.
- наличие механических повреждений.
- наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ.
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему.

В течении гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности возникшие по его вине. Ремонт производится в мастерской Изготовителя.